

# 18 potatura 2

## cimatrice dei vigneti

### 1 rischi



È una macchina molto simile alla falciatrice utilizzata per il taglio dei foraggi e, come tale, presenta analoghi rischi:

- ▶ schiacciamenti e lesioni in fase di accoppiamento e distacco dell'attrezzatura dal trattore;
- ▶ proiezione di olio caldo e in pressione per errato collegamento dei tubi idraulici;
- ▶ afferramento e trascinarsi di abiti svolazzanti da parte degli organi in rotazione (per es. albero cardano, presa di forza);
- ▶ contatto con organi falcianti;
- ▶ proiezione di materiali durante la lavorazione.

### 2 misure preventive e protettive



- ▶ La cimatrice deve essere provvista di uno o più stabilizzatori di appoggio o altri dispositivi antiribaltamento per il parcheggio.
- ▶ Durante l'accoppiamento alla presa di forza del trattore è necessario attenersi alle raccomandazioni presenti nella scheda n° 5 di questa collana.
- ▶ Identificare con certezza gli attacchi di mandata e di ritorno del circuito idraulico applicando eventualmente appositi pittogrammi.
- ▶ Verificare l'integrità delle tubazioni idrauliche e accertarsi che al momento del disaccoppiamento il circuito non sia in pressione.

# potatura 2

cimatrice dei vigneti

## 2 misure preventive e protettive



- ▶ Fuori dall'area di lavoro proteggere sempre con un copribarra l'organo di taglio.

## 3 norme comportamentali



- ▶ Accertarsi che non vi siano persone nella zona di manovra e di lavoro.
- ▶ Verificare la compatibilità con il trattore (peso, dimensioni) ai fini della stabilità.
- ▶ Durante la lavorazione non avvicinarsi alla barra falciante e non eseguire alcuna operazione di regolazione, registrazione e manutenzione.
- ▶ Utilizzare i seguenti D.P.I. specifici: occhiali nel caso di utilizzo di trattore senza cabina, guanti antitaglio per effettuare interventi sulla barra falciante.
- ▶ Non manomettere o eliminare i dispositivi di sicurezza e gli avvisi di pericolo, in particolare la protezione contro l'azionamento accidentale degli organi di comando.